
-100
Futaba FPS148 200deg
+100
0.5
-105
Tester 2 200deg
2.3mS
+95
1.05mS -55
Tester 1 80deg
+25 1.95mS
Right -65
Futaba Sky 4 Tx 80deg
+15 Left
Left -55
Stix-cs Tx 80deg
+25 Right


-100
Futaba 3003 200deg
+100
0.6
Tester 2 200deg
2.4mS
1.05mS -60
Tester 1 80deg
+20 1.9mS
Right -70
Futaba Sky 4 Tx 80deg
+10 Left
Left -63
Stix-cs Tx 85deg
+22 Right


-80
Hitec HS81 160deg
+80
0.6
Tester 2 160deg
1.9mS
1.05mS -45
Tester 1 90deg
+45 1.9mS
Right -60
Futaba Sky 4 Tx 90deg
+30 Left
Left -50
Stix-cs Tx 95deg
+45 Right


-85
Stix-Cs TB8550 170deg
+85
0.6
Tester 2 170deg
2.1mS
1.9mS -30
Tester 1 80deg
+50 1.05mS
Left -20
Futaba Sky 4 Tx 80deg
+60 Right
Right -30
Stix-cs Tx 80deg
+50 Left


-95
Ripmax SD200 190deg
+95
2.1
Tester 2 190deg
0.3mS
1.9mS -35
Tester 1 70deg
+35 1.05mS
Left -25
Futaba Sky 4 Tx 70deg
+45 Right
Right -35
Stix-cs Tx 75deg
+40 Left